

Акт обследования помещений здания МБОУ «СОШ №3 им. П.И. Ларина»  
по адресу: г. Обнинск, пл. Треугольная, д.3

«13» октября 2022г

Состав комиссии:

- Директор – Исаева Любовь Николаевна;
- Зам. по АХЧ – Назарова Наталья Андреевна;
- Зав. хозяйством – Костюшко Лилия Михайловна

Цель проведения:

обследование территории образовательного учреждения на предмет наличия мест пребывания и объектов, потенциально опасных для несовершеннолетних (бесхозные и заброшенные здания, строения и сооружения, а также стройки, ямы колодца, тепломагистралы, системы водоснабжения и канализации) имеющие свободный доступ.




Членами комиссии был произведен осмотр прилегающей территории школы.

Проведены мероприятия:

1. Визуальный осмотр прилегающей территории школы, а также территории вокруг забора.

Выводы комиссии: при визуальном осмотре членами комиссии не было обнаружено опасных объектов.

Подписи

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Л.Н. Исаева

Н.А. Назарова

Л.М. Костюшко

Акт обследования помещений здания МБОУ «СОШ №3 им. П.И. Ларина»  
по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 74Б

«13» октября 2022г

Состав комиссии:

- Директор – Исаева Любовь Николаевна;
- Зам. по АХЧ – Назарова Наталья Андреевна;
- Зав. хозяйством – Костюшко Лилия Михайловна

Цель проведения:

обследование территории образовательного учреждения на предмет наличия мест пребывания и объектов, потенциально опасных для несовершеннолетних (бесхозные и заброшенные здания, строения и сооружения, а также стройки, ямы колодца, тепломагистралы, системы водоснабжения и канализации) имеющие свободный доступ.


Членами комиссии был произведен осмотр прилегающей территории школы.

Проведены мероприятия:

1. Визуальный осмотр прилегающей территории школы, а также территории вокруг забора.

Выводы комиссии: при визуальном осмотре членами комиссии не было обнаружено опасных объектов.

Подписи



Л.Н. Исаева

Н.А. Назарова

Л.М. Костюшко