

**Акт обследования здания МБОУ «СОШ №3 им. П.И.Ларина»
по адресу: г. Обниск, пл. Треугольная д.3**

« 27» сентября 2024 г

Состав комиссии:

- Директор – Исаева Любовь Николаевна;
- Зам. по АХЧ – Назарова Наталья Андреевна;
- Зав.хозяйством – Брулева Лилия Михайловна;

Цель проведения:

Обследование территории образовательного учреждения на предмет наличия мест пребывания и объектов, потенциально опасных для несовершеннолетних (бесхозные и заброшенные здания, строения и сооружения, а также стройки, ямы колодца, тепломагистрали, системы водоснабжения и канализации) имеющие свободный доступ.

Членами комиссии был произведен осмотр прилегающей территории школы.

Проведены мероприятия:

1. Визуальный осмотр прилегающей территории школы, а также территории вокруг забора.

Вывод комиссии: при визуальном осмотре членами комиссии не было обнаружено опасных объектов.

Подписи:



Л.Н. Исаева

Н.А. Назарова

Л.М. Брулева